


Z100-M635.03 S11

Broche haute fréquence
Changement de cône manuel

Étiquetage de la broche HF



Nos broches-HF reflètent en permanence l'état le plus récent de la technique ; nous nous réservons par conséquent le droit d'apporter des modifications techniques et des différences par rapport à la version décrite dans le manuel.

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. La société **Nakanishi Jaeger GmbH** décline cependant toute responsabilité juridique ou autre pour les éventuelles erreurs qui y figureraient et leurs conséquences.

Toute traduction et toute reproduction, même partielles, sont interdites en l'absence d'autorisation écrite explicite de la société **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Sommaire:

Traduction du manuel original

1	Information préliminaire	4	8.3.2 Régler le refroidissement	25																																																																																															
1.1	Objet du manuel	4	8.4 Air comprimé	26																																																																																															
1.2	Explication des symboles	4	8.4.1 Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) ..	26																																																																																															
2	Transport et emballage	5	8.4.2 Régler l'air d'arrêt	26																																																																																															
2.1	Contenu de la livraison de la broche HF	5	9	Mise en service	27																																																																																														
2.1.1	Accessoires en option	5	9.1 Schéma de rodage	27																																																																																															
2.1.2	Documentation fournie	5	9.2 Mise en marche quotidienne	28																																																																																															
2.2	Emballage de la broche HF	6	9.3 Signalement de l'arrêt	28																																																																																															
3	Utilisation conforme	6	9.4 Mise en service après l'entreposage	28																																																																																															
3.1	Types d'usinage admissibles	6	10	Changement d'outil	29																																																																																														
3.2	Matériaux admissibles	6	10.1 Marche à droite et marche à gauche	29																																																																																															
4	Consignes de sécurité	7	10.2 HSK manuel	30																																																																																															
4.1	Travailler de manière sûre	8	11	Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC	32																																																																																														
4.2	Immobilisation de la broche HF	9																																																																																																	
4.3	Installation et entretien	9	12	Entretien	33																																																																																														
4.4	Transformation et réparation	9	4.5	Modes de fonctionnement interdits	9	12.1 Roulement à billes	33	5	Description technique	10	5.1	Raccordements de la broche HF	10	12.2 Nettoyage quotidien	33	5.2	Raccordement électrique	11	5.3	Refroidissement	11	12.2.1 Avant le début des travaux	33	5.4	Air d'arrêt	11	5.5	11	12.2.2 À chaque changement d'outil	34	6	Spécifications techniques	12	6.1	Dimensions	13	12.2.3 À chaque changement de matériel de ser- rage	34	6.2	Données du moteur	14	6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34	6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36
4.5	Modes de fonctionnement interdits	9	12.1 Roulement à billes	33																																																																																															
5	Description technique	10	5.1	Raccordements de la broche HF	10	12.2 Nettoyage quotidien	33	5.2	Raccordement électrique	11	5.3	Refroidissement	11	12.2.1 Avant le début des travaux	33	5.4	Air d'arrêt	11	5.5	11	12.2.2 À chaque changement d'outil	34	6	Spécifications techniques	12	6.1	Dimensions	13	12.2.3 À chaque changement de matériel de ser- rage	34	6.2	Données du moteur	14	6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34	6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36								
5.1	Raccordements de la broche HF	10	12.2 Nettoyage quotidien	33																																																																																															
5.2	Raccordement électrique	11	5.3	Refroidissement	11	12.2.1 Avant le début des travaux	33	5.4	Air d'arrêt	11	5.5	11	12.2.2 À chaque changement d'outil	34	6	Spécifications techniques	12	6.1	Dimensions	13	12.2.3 À chaque changement de matériel de ser- rage	34	6.2	Données du moteur	14	6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34	6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																
5.3	Refroidissement	11	12.2.1 Avant le début des travaux	33																																																																																															
5.4	Air d'arrêt	11	5.5	11	12.2.2 À chaque changement d'outil	34	6	Spécifications techniques	12	6.1	Dimensions	13	12.2.3 À chaque changement de matériel de ser- rage	34	6.2	Données du moteur	14	6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34	6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																								
5.5	11	12.2.2 À chaque changement d'outil	34																																																																																															
6	Spécifications techniques	12	6.1	Dimensions	13	12.2.3 À chaque changement de matériel de ser- rage	34	6.2	Données du moteur	14	6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34	6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																
6.1	Dimensions	13	12.2.3 À chaque changement de matériel de ser- rage	34																																																																																															
6.2	Données du moteur	14	6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34	6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																								
6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	15	12.3 En cas d'entreposage	34																																																																																															
6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	15	6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34	6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																
6.3	Schéma du circuit	18	12.4 Entretien hebdomadaire	34																																																																																															
6.4	Protection du moteur PTC 150 °C	20	6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34	6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																								
6.5	Détection de la vitesse (disque fixe numérique)	21	12.5 Entretien mensuel	34																																																																																															
6.6	Bruits aériens	22	6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35	7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																																
6.7	22	12.6 En cas d'entreposage prolongé	35																																																																																															
7	Lieu d'utilisation	23	6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																																								
6.8	23	8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35	8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																																											
8	Installation	24	12.7 Durée d'entreposage maximale	35																																																																																															
8.1	Installer la broche haute fréquence	24	13	Démontage	36																																																																																														
8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	25	8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																																																									
8.3	Eau de refroidissement	25	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																																																												
8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	25	13.1 Élimination et protection de l'environnement	36																																																																																															

1**Information préliminaire**

La broche haute fréquence (broche HF) est un outil de grande précision destiné à l'usinage à grande vitesse.

1.1**Objet du manuel**

Le manuel est un élément important de la broche haute fréquence.

- ⇒ Conserver soigneusement le manuel.
- ⇒ Mettre le manuel à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de la broche haute fréquence.
- ⇒ Lire intégralement la documentation fournie.
- ⇒ Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.

1.2**Explication des symboles**

Pour visualiser rapidement les informations, des aides visuelles sous forme de symboles et de balises sont utilisées dans ce manuel.

Les remarques sont signalées par un mot-clé et un cadre en couleur :

**DANGER****Situation dangereuse !**

Entraîne des blessures graves, voire mortelles.

- Mesures de prévention du danger.

**AVERTISSEMENT****Situation dangereuse !**

Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Mesures de prévention du danger.

**ATTENTION****Situation dangereuse !**

Peut entraîner des blessures mineures, voire modérées.

- Mesures de prévention du danger.

**Remarque**

Peut entraîner des dommages matériels. Ce symbole d'avertissement ne signale pas les dommages corporels

Conseil

Un conseil indique des remarques utiles à l'utilisateur.

2

Transport et emballage

Éviter les fortes secousses ou les chocs pendant le transport car ils risquent d'endommager les roulements à billes de la broche HF.

- ⇒ Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- ⇒ Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- ⇒ Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

2.1

Contenu de la livraison de la broche HF

Les pièces suivantes sont fournies avec la broche haute fréquence :

- Broche haute fréquence
- Cône de nettoyage en feutre
- Clé six pans
- Emballage de transport
- ⇒ Vérifier si la broche haute fréquence est complète au moment de la livraison.

2.1.1

Accessoires en option

Disponible sur demande :

- Support de broche
- Convertisseur de fréquence
- Refroidisseur
- Graisse pour pince
- Autres accessoires sur demande.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

- ⇒ Ne pas utiliser d'autres accessoires, car ceci peut entraîner l'annulation de tout droit de recours en réparation de dommage et garantie.
- ⇒ Si le support de broche est fabriqué sur place, contacter impérativement la société **Nakanishi Jaeger GmbH** avant de commencer et demander le schéma de tolérances et de fabrication du support de broche.

2.1.2

Documentation fournie

Les documents stipulés ci-après sont fournis avec la broche haute fréquence.

- Manuel
- La déclaration de montage fait partie intégrante du présent manuel.
- Rapport de contrôle
- ⇒ Vérifier au moment de la livraison si les documents fournis sont complets.
Le cas échéant, en demander un nouvel exemplaire.

2.2**Emballage de la broche HF**

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables par une installation correspondante.

3**Utilisation conforme**

La broche HF est une « machine incomplète » dans le sens de la directive Machines ; en tant que telle, elle ne peut remplir aucune fonction. La broche HF doit être associée à une machine-outil et à un convertisseur de fréquence.

3.1**Types d'usinage admissibles**

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les types d'usinage suivants.

- Fraisage
 - Alésage
 - Gravage
 - Meulage
- ☞ Si d'autres types d'usinage sont nécessaires, contacter **Nakanishi Jaeger GmbH**.

3.2**Matériaux admissibles**

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les matériaux suivants.

- Métaux (alliages, fonte, etc.)
 - Matériaux frittés
 - Matières plastiques
 - Bois
 - Graphite
 - Pierre (marbre, etc.)
 - Papier et cartons
 - Circuits imprimés
 - Verre et céramique
- ☞ Si d'autres matériaux doivent être usinés, contacter **Nakanishi Jaeger GmbH**.

4**Consignes de sécurité**

La broche haute fréquence est conçue selon les règles reconnues de la technique et son fonctionnement est sûr.

Des dangers peuvent néanmoins résulter de la broche haute fréquence si elle est :

- installée par un personnel non formé.
- utilisée de façon incorrecte.
- utilisée de manière non conforme.

Le montage, la mise en service et l'entretien de la broche haute fréquence doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié.

Définition : Le personnel qualifié sont des personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'utilisation du produit et disposant des qualifications correspondant à leur activité. Il revient à l'exploitant de définir clairement les compétences, la formation et la surveillance du personnel.

**DANGER : Explosion.**

Les broches haute fréquence ne doivent pas être utilisées dans des atmosphères explosives. Toute utilisation dans ces atmosphères peut provoquer des explosions.

- Utiliser la broche haute fréquence dans des atmosphères non explosives.

**DANGER : Projection de pièces.**

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées et peut être projetée.

- Utiliser la broche haute fréquence uniquement lorsqu'elle est bien fixée dans la machine ou l'installation.

**Remarque : Respecter les valeurs limites.**

- Observer les valeurs limites stipulées dans les caractéristiques techniques.

**Remarque : Tenir compte de la machine.**

- Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- Observer toutes les consignes de sécurité données par le fabricant de la machine.
- S'assurer qu'aucun danger (par ex. des déplacements incontrôlés) n'émane de la machine avant d'installer la broche HF.

**Remarque. Ne pas endommager la broche haute fréquence.**

- Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

4.1

Travailler de manière sûre

Observer la totalité des consignes de sécurité qui figurent dans le manuel, la réglementation nationale de prévention des accidents de même que les règles de travail, d'utilisation et de sécurité existantes.



DANGER : Projection de pièces.

Un outil mal serré peut être projeté sous l'effet des forces centrifuges engendrées lors de l'usinage.

- ▶ Utiliser toute la profondeur de serrage offerte par le système de serrage.
- ▶ Bien serrer l'outil.



DANGER : Projection de pièces.

Si le sens de rotation est incorrect, le système de serrage se desserre et l'outil est projeté.


- ▶ Respecter impérativement le sens de rotation de la broche haute fréquence.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- ▶ Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- ▶ Toujours travailler avec des lunettes de protection.



Exemple d'illustration : Insérer la tige

Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.


- ⇒ Prendre les mesures de protection appropriées contre les projections en fonction du type d'usinage, du matériau usiné et de l'outil sélectionné.
 - ↳ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.


- ⇒ Demander au fournisseur d'outils les vitesses circonférentielles maximales des outils utilisés.

Les outils d'entaille ne sont adaptés à l'usinage à grande vitesse.

S'ils sont nécessaires pour des raisons de fabrication :

- ⇒ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
 - ↳ DIN ISO 1940
 - ↳ Classe de qualité 2,5





Le diamètre de coupe de l'outil (X) ne doit pas être supérieur à la plage de serrage maximale (Y).

- ⇒ Serrer toujours l'outil aussi court que possible.
- ⇒ Observer la cote (Z) petite.
- ⇒ (Y) voir chapitre : Spécifications techniques [► 12].

4.2

Immobilisation de la broche HF

Procéder comme suit pour mettre la broche haute fréquence hors service en vue de travaux d'installation ou d'entretien :

- ⇒ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ⇒ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.

Si la broche HF est mise hors service en vue de son nettoyage,

- ⇒ Ne raccorder à nouveau que l'air d'arrêt.

Conseil : Transmettre les données à la commande.

- Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signallement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

4.3

Installation et entretien

- ⇒ N'effectuer les travaux d'installation, de nettoyage et d'entretien qu'après la mise à l'arrêt de la broche HF et l'immobilisation de l'arbre.
- ⇒ Installer tous les dispositifs de sécurité et de protection de la machine immédiatement après la fin des travaux.

4.4

Transformation et réparation

Les transformations ou modifications de la broche HF nécessitent l'accord préalable de **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Seuls les partenaires d'entretien stipulés au chapitre « Entretien et réparation [► 36] » sont habilités à ouvrir et à réparer la broche haute fréquence.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

4.5

Modes de fonctionnement interdits


La broche haute fréquence n'est sûre que si utilisée de manière conforme.

- ⇒ Observer les consignes de sécurité dans tous les chapitres du manuel afin de prévenir les dangers pour les personnes, l'environnement, la machine ou la broche HF.

La non-observation des consignes de sécurité peut entraîner l'annulation de tous droits de recours en réparation de dommage et de garantie.

5 Description technique

5.1 Raccordements de la broche HF



1a Raccordement électrique pour : Phases du moteur

1b Raccordement électrique pour : Disque fixe, PTC

2 Eau de refroidissement G 1/4"

3 Air d'arrêt G 1/8"

5.2

Raccordement électrique

La broche HF doit toujours être utilisée avec un convertisseur de fréquence (CF).

- ⇒ Vérifier si les caractéristiques de courant, de tension et de fréquence de la broche HF sont identiques aux caractéristiques de sortie du convertisseur de fréquence (CF).
- ⇒ Utiliser un câble d'alimentation du moteur aussi court que possible.
- ⇒ Régler la vitesse de rotation de la broche HF à l'aide du CF.
- ⇒ Se référer au manuel du convertisseur de fréquence pour plus d'informations.

Le CF détecte, selon la version, les modes de fonctionnement suivants de la broche HF :

- La broche haute fréquence tourne.
- La broche haute fréquence est trop chaude.
- La broche haute fréquence est immobile etc.

Le CF transmet les modes de fonctionnement de la broche HF à la commande de la machine.

5.3

Refroidissement

Le refroidissement par liquide maintient la broche HF à température constante pendant le fonctionnement.



Remarque : Prolongement de la durée de vie par dissipation de chaleur.

De la chaleur est produite lors de l'utilisation de la broche haute fréquence. La température de la broche haute fréquence ne doit pas excéder + 45° C pour ne pas écourter la durée de vie des paliers.

- Vérifier la température de la broche haute fréquence sur le carter.

5.4

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [▶ 26] » pour les consignes de qualité de l'air.

Air d'arrêt

L'air d'arrêt empêche la pénétration de corps étrangers tel que des copeaux et des liquides (par ex. des émulsions) dans la broche HF.

- ⇒ S'assurer que l'air s'échappe à l'avant, entre le carter et les parties rotatives de la broche HF.

6
Spécifications techniques
Paliers

Roulements à billes hybride (pièce)	4
Graissage à vie	sans entretien

Valeurs de puissance
Refroidi par liquide

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Puissance nominale	16,1	11,5	10	[kW]
Couple	6,85	5,19	4,7	[Nm]
Tension	380	380	380	[V]
Courant	38,4	28,5	25,7	[A]

Données du moteur


Technologie de moteur	Entraînement asynchrone triphasé (sans balais et sans capteurs)
Fréquence	1.167 Hz
Nombre de pôles moteur (paire)	2
Vitesse de rotation nominale	35.000 tr/min
Accélération/freinage Par seconde	10 000 tr/min (autres valeurs après accord)

Caractéristiques

Détection de la vitesse	Disque fixe (TTL) Nombre de signaux = 6
Protection du moteur	PTC 150 °C
Carter	acier inoxydable
Diamètre du boîtier	100 / 80 mm
Refroidissement	Refroidi par liquide
Température ambiante de service	+10 °C ... +45 °C
Air de retenue	
Type de protection (air d'arrêt enclenché)	IP54
Changement d'outil	Changement de cône manuel
Réception d'outil	HSK-C 40
Plage de serrage jusqu'à	16 mm
Marche à droite et marche à gauche	
Connecteur	5 pôles (ECTA 133) Phases du moteur 12 pôles (ECTA 133) Capteurs

Poids	~ 12,5 kg
Planéité cône intérieur	< 1 μ
Planéité	< 1 μ

6.1 Dimensions



(*) = plage de serrage

6.2

Les puissances (S1, S6, S2) sont valables pour des courants sinusoïdaux et des tensions sinusoïdales.

Les performances de la broche haute fréquence dépendent du convertisseur de fréquence utilisé et peuvent différer des valeurs indiquées.

Données du moteur

Courbe caractéristique de la broche	KL 8511
Technologie de moteur	Moteur AC
Type de moteur	ACM 82/50/80-4E
Puissance nominale	10 kW
Vitesse de rotation nominale	35.000 tr/min
Refroidissement	Refroidi par liquide
Motorschutz	PTC 150° C
Résistance de l'enroulement (phase-phase)	0,45 Ω
Puissance dissipée	1.667 W – max. (S1)

Valeurs mesurées : S1-100 %

Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 185	9 242	14 271	19 299	24 328	29 191	34 083	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 167	Hz
Puissance nominale	1,898	4,546	6,6	8,5	10,014	9,944	9,6	kW
Couple	4,332	4,698	4,442	4,187	3,931	3,253	2,79	Nm
Tension	89	170	240	310	380	380	380	V
Courant	24,8	25,7	24,8	23,9	23,1	22,6	21,8	A
cos φ	0,84	0,8	0,79	0,78	0,77	0,79	0,8	

Valeurs mesurées : S6-60%

Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 313	9 269	14 277	19 285	24 293	29 160	34 083	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 167	Hz
Puissance nominale	2,122	5,037	7,4	9,6	11,494	11,172	10,8	kW
Couple	4,699	5,189	4,966	4,742	4,518	3,659	3,13	Nm
Tension	89	170	240	310	380	380	380	V
Courant	27,4	28,5	27,8	27	26,3	25,4	24,6	A
cos φ	0,85	0,81	0,8	0,79	0,78	0,79	0,8	

Valeurs mesurées : S2-Pmax./5 s


Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	tr/min
Vitesse de rotation	3 796	8 945	13 933	18 921	23 909	28 625	33 346	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 167	Hz
Puissance nominale	2,433	6,412	9,8	13	16,136	16,01	15,4	kW
Couple	6,12	6,846	6,712	6,579	6,445	5,341	4,56	Nm
Tension	89	170	240	310	380	380	380	V
Courant	38	38	38	38	38	38,4	38	A
$\cos \varphi$	0,9	0,84	0,82	0,81	0,79	0,79	0,76	

Observation relative au fonctionnement avec des convertisseurs de fréquence statiques.


Pour le fonctionnement avec le convertisseur de fréquence, la tension d'onde fondamentale effective doit correspondre à la tension indiquée du moteur.

Les courants mesurés peuvent être supérieurs aux valeurs indiquées en raison des harmoniques supérieures.

6.2.1 Diagramme de la courbe de puissance



6.2.2 Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement




Remarque : Détérioration si valeurs de puissance incorrectes.

Les valeurs des paramètres se rapportent exclusivement au moteur.

► Valeurs de la broche HF : voir les tableaux S1-100 %, S6-60 % et S2-Pmax.

Paramètre*	Signification	Valeur	Unité
p0304	Tension assignée (phase-phase)	380	Vrms
p0305	Courant assigné	22,5	Arms
p0307	Puissance assignée	9,8	kW
p0308	Facteur de puissance assignée	0,8	cos φ
p0310	Fréquence assignée	833	Hz
p0311	Vitesse de rotation assignée	24.113	tr/min
---	Puissance dissipée assignée	1.667	W
---	Vitesse de rotation nominale	35.000	tr/min
p0312	Couple assigné	3,884	Nm
p0314	Nombre de pôles moteur (paire)	2	---
p0320	Courant de magnétisation assigné	8,9	Arms
p0322	Vitesse de rotation maximale	42.000	tr/min
p0326	Facteur de correction du couple de décrochage	100	%
p0335	Type de refroidissement du moteur	Refroidi par liquide	
p0341	Moment d'inertie		kgm ²
p0348	Vitesse de rotation affaiblissement de champ VCC=600 V	60.178	tr/min
p0350	Résistance du stator, à froid (âme)	0,225	Ω
p0353	Inductance amont (âme)	0	mH
p0354	Résistance rotorique, à froid	0,243	Ω
p0356	Inductance de fuite statorique	0,365	mH
p0358	Inductance de fuite rotorique	0,352	mH
p0360	Inductance principale	4,035	mH
p0604	Température moteur, seuil d'alerte	110	°C
p0605	Température moteur, seuil d'erreur	130	°C
p0640	Limite de courant	380	Arms
p1800	Fréquence de répétition	16	kHz
---	Tension du circuit intermédiaire	565	VCC
---	Capacité en série	0	µF
---	Tension maximale		V
---	Atténuation marche à vide		%
---	Réactance de fuite statorique X1	1,91	Ω
---	Réactance de fuite rotorique X2	1,841	Ω
---	Réactance du champ principal Xh	21,128	Ω

(*) Paramètres Siemens SINAMICS 120

Paramètre	Signification	Valeur	Unité
---	Régime de décharge **	40.082	tr/min
---	Inductivité principale à régime max. **	4,472	mH
---	Facteur de saturation **	1,187	
---	Facteur de réduction du couple de basculement **	58,09	%


(**) Paramètres complémentaires Heidenhain


6.3

Schéma du circuit

Remarque : Ne pas modifier l'affectation par défaut.

Toute modification peut être à l'origine de surtensions dans les composants électriques (par ex. PTC, magnétorésistance).






6.4

Protection du moteur PTC 150 °C

Résistance CTP avec isolation de protection

Courbes caractéristiques des températures de réponse nominales de 90 °C à 160 °C conformément à la norme DIN VDE V 0898-1-401.



Résistance du posistor R_{PTC} en fonction de la température du posistor T_{PTC} (valeurs de résistance petits signaux).

Spécifications techniques

Type	M135		
Tension de service maximale ($T_A = 0 \dots 40^\circ\text{C}$)	V_{\max}	30 V	
Tension de mesure maximale ($T_A - 25 \text{ K} \dots T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K}$)	$V_{\text{Mes}, \max}$	7,5 V	
Résistance nominale ($V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$)	R_N	$\leq 250 \Omega$	
Tension de contrôle d'isolation	V_{is}	3 kV~	
Temps de réponse	t_a	< 2,5 s	
Plage de températures de service ($V=0$)	T_{op}	-25/+180°C	

Valeurs de résistance


$T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$	$R (T_{\text{NAT}} - \Delta T)$ ($V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$)	$R (T_{\text{NAT}} + \Delta T)$ ($V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$)	$R (T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$ ($V_{PTC} \leq 7,5 \text{ V}$)	$R (T_{\text{NAT}} + 23 \text{ K})$ ($V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$)
$150 \pm 5^\circ\text{C}$	$\leq 550 \Omega$	$\geq 1\,330 \Omega$	$\geq 4 \text{ k}\Omega$	----

6.5

Détection de la vitesse (disque fixe numérique)

Un bon câblage est nécessaire pour une parfaite évaluation.

- ⇒ Utiliser des câbles torsadés et blindés.
- ⇒ Raccorder la broche HF selon l'exemple de raccordement ci-dessous.



*DFN = disque fixe numérique
S = signal*

Remarque : Résistance (Rx).

Si la résistance (Rx*) est déjà intégrée à l'analyseur (CF) :

- Raccorder uniquement le signal et la masse.

Tension d'alimentation (U)	Rx (*)	Signal (**)
+ 8 V	220 Ω	1 000 mV
+ 8 V	450 Ω	2 000 mV
+ 12 V	220 Ω	1 000 mV
+ 12 V	680 Ω	3 000 mV
+ 15 V	220 Ω	1 000 mV
+ 15 V	680 Ω	3 000 mV
+ 24 V	220 Ω	1 000 mV
+ 24 V	680 Ω	3 000 mV

*Sans objet si l'appareil de traitement (convertisseur de fréquence, etc.) comprend une résistance.

**Les valeurs peuvent différer de ± 20 % en fonction de la méthode de mesure.


6.6



Bruits aériens

ATTENTION : Le bruit nuit à la santé.

- Toujours porter une protection auditive lors du fonctionnement de la broche haute fréquence.



7

Lieu d'utilisation
DANGER : Projection de pièces.


Si la broche haute fréquence est mal fixée, elle peut se détacher pendant le fonctionnement et être projetée par les forces en jeu.

- Bien serrer la broche haute fréquence.


AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- Toujours travailler avec des lunettes de protection.



Exemple d'illustration : Surface de fixation

Avant d'installer la broche haute fréquence, observer les points suivants :


- ⇒ S'assurer que le support de broche adapté à la broche haute fréquence est monté dans la machine.
- ⇒ Vérifier l'état des flexibles de liaison.
- ⇒ Vérifier l'état des câbles de liaison.
- ⇒ N'utiliser que des flexibles et des câbles en bon état.
- ⇒ Ne jamais faire fonctionner la broche HF à proximité d'une source de chaleur.

8**Installation****Avant l'installation :**

- ⇒ Vérifier que la broche haute fréquence est complète et ne présente aucun dommage.

Si la broche haute fréquence a été entreposée longtemps :

- ⇒ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre Mise en service après l'entreposage.

8.1


Raccorder les câbles et conduites de fluide de façon flexible.

Installer la broche haute fréquence

Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre pour installer la broche haute fréquence :

- ⇒ Retirer les bouchons qui protègent les raccords contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ⇒ Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.
- ⇒ Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.
- ⇒ S'assurer que les raccords sont flexibles et détendus.
- ⇒ Assurer l'étanchéité des raccords d'air comprimé dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- ⇒ Assurer l'étanchéité des raccords d'eau de refroidissement dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- ⇒ Si la broche haute fréquence est équipée de l'air d'arrêt :
 - ↳ S'assurer qu'il n'y a aucun risque d'écoulement d'air dans les paliers.
 - ↳ Toujours utiliser des boîtes de raccordement étanches pour le raccordement des câbles électriques.
- ⇒ Fixer la broche HF sur la machine.
- ⇒ Relier les flexibles au raccord correspondant.
- ⇒ Retirer les bouchons qui protègent les arbres contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ⇒ Raccorder les connecteurs des câbles de raccordement au raccord correspondant de la broche haute fréquence et du convertisseur de fréquence.
- ⇒ Verrouiller les connecteurs.

8.2



Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides

☛ Sélectionner le diamètre nominal des tuyaux d'alimentation en fluide dans le tableau suivant :

DN	Fluide	D1	D2
2,8	Air comprimé	2,8 mm	$\frac{7}{64}$ "
4	Air comprimé	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
6	Air comprimé	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
5,5	Eau de refroidissement	5,5 mm	$\frac{7}{32}$ "
7	Eau de refroidissement	7 mm	$\frac{9}{32}$ "

8.3

Eau de refroidissement

8.3.1

Qualité de l'eau de refroidissement

L'eau distillée occasionne sur les parties métalliques à nu une corrosion immédiate qui passe souvent inaperçue dans un premier temps mais qui entraîne par la suite des dommages graves.

☛ Ne pas utiliser d'eau pure ou distillée.

Les dépôts dans les canaux de refroidissement générés par une eau de refroidissement non conforme entravent la dissipation de la chaleur.

☛ Utiliser une eau de refroidissement présentant les propriétés suivantes :

Eau potable	Selon 98/83/CE
Degré de dureté	1 – 15°dH
pH	7-9
Additif (protection anticorrosion)	20 % Antrifrogen N

8.3.2

Régler le refroidissement

☛ Respecter les valeurs suivantes pour le refroidissement par liquide :

Diamètre de flexible (*)	DN 5,5 minimum
Température de départ	20 °C minimum
Débit volumique	1,5 l/mn minimum
Température de retour	40 °C maximum

(*) Utiliser des flexibles de refroidissement imperméables aux UV

8.4 Air comprimé

8.4.1 Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)


	Classe 3
Impuretés solides	Degré de filtration meilleur que 5 µm pour les matières solides
Teneur en eau	Classe 4 Point de rosée max. +3 °C
Teneur totale en huile	Classe 3 Teneur max. en huile 1 mg/m ³

8.4.2 Régler l'air d'arrêt

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 26] » pour les consignes de qualité de l'air.

La valeur de réglage de l'air d'arrêt dépend du diamètre et de la longueur du flexible.

- ➊ Diamètre de flexible : DN 4
- ➋ Sélectionner la valeur de réglage du schéma ci-dessous.
- ➌ L'air d'arrêt et le refroidissement doivent être enclenchés par la commande lors de l'enclenchement de la machine. Ainsi, la broche HF est protégée même à l'arrêt.



Besoin en air d'arrêt le plus faible	Traitement à sec
Besoin en air d'arrêt moyen	Traitement à l'eau pulvérisée
Besoin en air d'arrêt maximal	Traitement aux jets d'eau

9


Mise en service



DANGER : Projection de pièces.

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- ▶ La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.



Exemple d'illustration : Insérer la tige

Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

- ➡ Tourner l'arbre de la broche au moins 10 fois à la main.
- ➡ Nettoyer avant l'entreposage et la mise en service uniquement le canal de refroidissement à l'air comprimé.

9.1




Schéma de rodage

- ➡ Mettre en service la broche haute fréquence avec un outil serré pendant environ 10 minutes (sans effectuer d'usinage).
- ➡ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence.
 - ↳ Voir la définition : vitesse de rotation max. admissible
- ➡ Faire tourner la broche haute fréquence pendant env. 2 minutes sans dépasser 50 % de la vitesse de rotation maximale admissible.
- ➡ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes sans dépasser 80 % de la vitesse de rotation maximale admissible.

La broche haute fréquence est désormais prête à l'emploi.

9.2

Mise en marche quotidienne

Procéder de la façon suivante pour préchauffer et préserver le graissage du palier :

- ⇒ Utiliser la broche haute fréquence lorsque l'outil est serré (sans usinage).
 - ↳ Environ 2 minutes.
 - ↳ À 50 % maximum de la vitesse de rotation maximale admissible.
(Voir le chapitre Mise en service [▶ 27])

La broche haute fréquence atteint ainsi sa température de service.

9.3

Signalement de l'arrêt


Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signalement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

9.4

Mise en service après l'entreposage

- ⇒ Avant de mettre la broche haute fréquence en service, attendre que sa température s'adapte à celle du lieu d'utilisation par rapport au lieu d'entreposage.
 - ↳ La différence de température de la broche haute fréquence au point d'utilisation ne doit pas être supérieure à 10 °C.
- ⇒ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre «Entretien [▶ 33]».
- ⇒ Faire tourner la broche haute fréquence à 50 % maximum de la vitesse de rotation admissible pendant env. 5 minutes.
 - ↳ Voir le chapitre Mise en service [▶ 27]
- ⇒ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes à 80 % maximum de la vitesse de rotation admissible.

Le graissage des paliers est ainsi préchauffé et ménagé.

10


Exemple d'illustration : Insérer la tige

Changement d'outil
ATTENTION : Risque d'entraînement généré par l'arbre en rotation.

Si l'arbre tourne encore, les doigts et la main risquent d'être happés et écrasés.


- L'arbre doit être immobile pour le changement d'outil.

Remarque : Assurer le fonctionnement.

- Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

10.1



Exemple d'illustration : indication du sens de rotation

Marche à droite et marche à gauche

Le système de serrage de la broche haute fréquence est prévu pour la marche à droite et la marche à gauche.

- ⇒ N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ⇒ N'utiliser que des porte-outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ⇒ Régler le sens de rotation de la broche HF sur le CF conformément au sens de rotation de l'outil/du porte-outil inséré.


10.2




HSK manuel

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Segment de serrage |
| 2 | Alésage d'accès |
| 3 | bague de fermeture |
| 4 | tige filetée |
| 5 | Repère « X » |
| 6 | Circlip |
| 7 | Éjecteur avec filetage |
| 8 | Corps de base |
| 9 | Entraineur |
| 10 | Came |
| 11 | Arbre de la broche haute fréquence |
| 12 | Broche de fixation |

- ☞ Tourner la bague de fermeture jusqu'à ce que la clé puisse traverser en sens axial l'alésage d'accès jusqu'au six pans creux de la vis de fixation.
 ↗ Ouverture de clé (SW) : 3
- ☞ Tourner la tige filetée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la butée soit perceptible.
- ☞ Retirer la clé à six pans.
- ☞ Avant de placer le logement d'outil dans la broche haute fréquence, nettoyer :
 - ↗ Surfaces planes du logement de l'outil
 - ↗ Cône du logement de l'outil
 - ↗ Surfaces planes de l'arbre
 - ↗ Cône intérieur de l'arbre.
- ☞ Utiliser le cône de nettoyage contenu dans le kit d'entretien.
- ☞ Placer le cône d'outil dans la broche haute fréquence.
 ↗ Voir image : position d'assemblage
- ☞ Faire passer la clé à travers l'alésage d'accès dans la tige filetée.
- ☞ Serrer la tige filetée en tournant à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) avec un couple M_A max.
 ↗ M_A max : 6 Nm
 ↗ Voir image : position de serrage



Exemple d'illustration : position d'assemblage



Exemple d'illustration : position de serrage

**DANGER : Projection de pièces.**

Pendant le fonctionnement de la broche haute fréquence, la clé pour vis à six pans peut être projetée sous l'effet de forces centrifuges élevées.

- Retirer la clé Allen après avoir changé l'outil.

- ⇒ Tourner la bague de fermeture en arrière jusqu'à ce que l'alésage d'accès soit de nouveau fermé.

Le logement d'outil HSK est correctement en place si il est en contact plan sur la face de l'arbre.

- ⇒ Procéder en ordre inverse pour retirer le logement d'outil.
- ⇒ S'assurer lors du desserrage que le logement d'outil sort sensiblement de l'arbre.

11



Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC

DANGER : Projection de pièces.

Si le sens de rotation est incorrect, la charge peut endommager l'outil. Le morceau cassé est projeté par les forces centrifuges.

- N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.



DANGER : Projection de pièces.

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

- ⇒ N'utiliser que des outils techniquement irréprochables.
- ⇒ N'utiliser que des outils dont le diamètre de la queue est adapté au diamètre intérieur de la pince de serrage. Ne pas utiliser par exemple de queues d'un diamètre de 3 mm dans des pinces de serrages prévues pour 1/8" (= 3,175 mm).
 - ↳ Voir également le chapitre Spécifications techniques [► 12]
- ⇒ N'utiliser que des queues d'outil d'une tolérance de diamètre de h6.
- ⇒ Ne pas utiliser de queues d'outil avec surface de serrage (par ex. Weldon).
- ⇒ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
 - ↳ DIN ISO 1940, classe de qualité 2,5.

12

Entretien

L'entretien de la broche doit être effectué par un personnel qualifié.

La broche haute fréquence doit être à l'arrêt avant chaque travail d'entretien.

- ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ⇒ Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.
- ⇒ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ⇒ Observer toutes les indications et consignes de sécurité.

12.1

Roulement à billes



Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.

Les roulements de la broche HF sont graissés à vie Ils ne nécessitent donc pas d'entretien.

- Ne pas lubrifier les roulements à billes.
- Ne pas introduire de graisses, d'huiles ni de nettoyants dans les orifices de la broche haute fréquence.

12.2

Nettoyage quotidien

Pour un fonctionnement précis et sûr de la broche HF, toutes les surfaces de contact de la broche HF, du logement de la broche HF, du logement d'outil et du porte-outil doivent être propres.



Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.

- Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer la broche haute fréquence.
- Ne pas utiliser d'ultrason pour nettoyer la broche haute fréquence.
- Ne pas utiliser de jet à vapeur pour nettoyer la broche haute fréquence.

Des impuretés pourraient pénétrer dans les paliers.

12.2.1

Avant le début des travaux

- ⇒ Vérifier que toutes les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de graisse, de liquide de refroidissement, de résidus d'usinage et de particules métalliques.
- ⇒ Vérifier l'absence d'endommagements sur la broche HF.
- ⇒ Si la broche haute fréquence est équipée d'air d'arrêt, toujours enclencher celui-ci lors du nettoyage.
- ⇒ N'utiliser pour le nettoyage qu'un chiffon propre et doux ou un pinceau propre et doux.

12.2.2

À chaque changement d'outil

- ⇒ Veiller à ce que le support de réception d'outil et la queue d'outil soient propres.
- ↳ Retirer tous les éventuels dépôts de salissures.

12.2.3

À chaque changement de matériel de serrage

- ⇒ Nettoyer le cône intérieur de l'arbre de la broche haute fréquence. Le cône intérieur doit être débarrassé des copeaux et des salissures.
- ⇒ Nettoyer le cône d'outil.

12.3

En cas d'entreposage

Si la broche haute fréquence n'est pas utilisée pendant une durée prolongée :

- ⇒ Nettoyer avant l'entreposage et la mise en service uniquement le canal de refroidissement à l'air comprimé.
- ⇒ Éliminer tous résidus de lubrifiant froid.
- ⇒ Entreposer la broche haute fréquence à l'horizontale.
- ⇒ Entreposer la broche haute fréquence de façon à la protéger contre l'humidité, la poussière et les autres impacts du milieu extérieur.
- ⇒ Observer les conditions d'entreposage suivantes.

Température du lieu d'entreposage	+10 °C ... + 45° C
Humidité relative de l'air	< 50 %

12.4

Entretien hebdomadaire


Contrôle visuel du système de serrage sur la base des critères suivants :

- ⇒ Dommages
- ⇒ Fonctionnement

12.5

Entretien mensuel

- ⇒ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main toutes les 4 semaines.
- ⇒ Vérifiez la force de serrage du système de serrage
 - ↳ Valeur de consigne : 9 - 12 kN
 - ↳ En mesurant avec le couple de serrage max. : 6 Nm



Si les valeurs ne correspondent pas, envoyez la broche haute fréquence pour contrôle et entretien à la société **Nakanishi Jaeger GmbH** ou à un partenaire SAV certifié.

12.6**En cas d'entreposage prolongé**

- ⇒ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main tous les 3 mois.
- ⇒ Mettre la broche haute fréquence en service avec un outil en place pendant environ 10 minutes.
 - ↳ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation max. admissible de la broche haute fréquence. (Voir le chapitre Mise en service [▶ 27])

12.7**Durée d'entreposage maximale**

La durée d'entreposage maximale est de 2 ans.

- ⇒ Observer impérativement toutes les indications figurant dans le chapitre « En cas d'entreposage prolongé [▶ 35] ». Ceci est indispensable pour maintenir la broche HF en ordre de marche.

Démontage

13**Démontage**

Procéder comme suit pour le démontage de la broche haute fréquence :

- ⇒ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ⇒ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ⇒ Enlever tous les raccordements de la broche haute fréquence.
- ⇒ Vider le canal de refroidissement de la broche haute fréquence.
- ⇒ Démonter la broche haute fréquence de la machine.

13.1**Élimination et protection de l'environnement**

Plus de 90 % des matériaux utilisés dans la broche haute fréquence sont réutilisables (aluminium, acier inoxydable, acier, cuivre, etc.)

La broche haute fréquence ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques.

- ⇒ Retirer tous les matériaux non réutilisables.
- ⇒ Mettre la broche haute fréquence au rebut dans une installation de traitement homologuée.
- ⇒ Observer toutes les réglementations des autorités administratives compétentes.
- ⇒ Ne jeter aucun liquide de refroidissement dans les eaux usées.
- ⇒ Éliminer les liquides en respect des réglementations en vigueur.

Si un démontage de la broche haute fréquence est impossible, l'envoyer à la société **Nakanishi Jaeger GmbH**. La société **Nakanishi Jaeger GmbH** ne prend en charge ni les frais d'expédition ni les taxes de recyclage.

14**Entretien et réparation****DANGER : Choc électrique.**

Un choc électrique peut causer des brûlures graves et des blessures mortelles.

Exclure les dangers liés à l'énergie électrique (voir les détails par ex. dans les réglementations VDE et de la société de fourniture d'électricité).

- Couper l'alimentation de la broche haute fréquence avant de commencer le travail.

**Remarque : Endommagement causé par décharge electrostatique.**

Ne pas toucher les composants craignant l'électricité statique de la broche haute fréquence.

14.1**Partenaires**

Seuls les partenaires homologués sont habilités à ouvrir et à réparer la broche. Le non-respect entraîne l'annulation de toute garantie et droit à réparation de dommage.

- ⇒ Se référer à la liste des partenaires sur le site suivant.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/en/contact/service-partners>

14.2

Dysfonctionnements

La liste ci-après permet d'examiner et d'éliminer rapidement les défauts.

La broche haute fréquence ne tourne pas

Cause	suppression du défaut
Absence d'alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contrôler le convertisseur de fréquence (CF). <input type="checkbox"/> Contrôler la machine. <input type="checkbox"/> Vérifier tous les branchements électriques. <input type="checkbox"/> Vérifier tous les conducteurs dans le câble du moteur. <input type="checkbox"/> Actionner le bouton de démarrage/remise à zéro.
Enclenchement de la sécurité thermique	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Attendre que la broche haute fréquence ait refroidi. <input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du CF. Si aucun message ne s'affiche, démarrer le CF. <p>(Voir également « La broche chauffe [▶ 37] »)</p>
Le CF s'est éteint	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vérifier les messages d'erreur dans le manuel du CF.

La broche haute fréquence chauffe

Cause	suppression du défaut
Le refroidissement est insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contrôler la puissance du système de refroidissement. <input type="checkbox"/> Contrôler le niveau d'eau du système de refroidissement. <input type="checkbox"/> Vérifier les raccordements et les flexibles de refroidissement. <input type="checkbox"/> Contrôler le circuit de refroidissement. <input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du système de refroidissement.
Absence de phase	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vérifier l'absence de rupture de tous les conducteurs dans le câble du moteur.
Usinage trop fort	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de la broche haute fréquence. <input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de l'outil. <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.
CF mal réglé	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche-HF aux valeurs réglées sur le CF.

La broche haute fréquence fait du bruit

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [▶ 32] »).
La broche HF n'est pas serrée de façon circulaire ou est de travers	<input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.
La broche haute fréquence est trop serrée	<input type="checkbox"/> Utiliser uniquement les supports de broche compris dans les accessoires d'origine ou des supports de broche fabriqués en respect des tolérances indiquées par la société Nakanishi Jaeger GmbH .
Palier endommagé	<input type="checkbox"/> Les vis de blocage du support de broche ne doivent être serrées qu'à la main. <input type="checkbox"/> Ne pas employer de moyen technique pour bloquer la broche haute fréquence.
	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société Nakanishi Jaeger GmbH .

Le capteur ne transmet aucun signal

Cause	suppression du défaut
Pas de connexion au capteur	<input type="checkbox"/> Vérifier les câbles et les raccordements

La broche haute fréquence vibre/oscille

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [▶ 32] »).
Contamination	<input type="checkbox"/> Vérifier si l'outil est adapté à l'application. <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.
CF mal réglé	<input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [▶ 29] » et « Entretien [▶ 33] »).
Usinage trop fort	<input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche HF aux valeurs réglées sur le CF.
Vis de fixation desserrées	<input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.
Broche haute fréquence endommagée	<input type="checkbox"/> Bien serrer les vis.
	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société Nakanishi Jaeger GmbH .

Si la panne n'est pas éliminée après avoir contrôlé tous les points, contacter le partenaire compétent.

- ➡ Demander le bordereau de réparation au partenaire.
- ➡ Vérifier le manuel de la machine.
- ➡ Contacter le fabricant de la machine.

15

Déclaration de montage

Au sens de la directive européenne Machines

Observer les consignes de sécurité figurant dans la documentation produit fournie.

Nakanishi Jaeger GmbH

SF-Elektromaschinenbau

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tél. +49 (0) 60029123 -0

déclare par la présente que le produit suivant,

Produit	Broche haute fréquence
Type	Z100-M635.03 S11
N° de série	Voir la dernière page du manuel

est conforme aux exigences de base de la directive Machines 2006/42/CE dans la mesure où le contenu livré le permet.

Paragraphes de la directive Machines appliqués : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Dans sa version de série, la machine incomplète est par ailleurs conforme à la totalité des dispositions des directives :

Normes harmonisées appliquées	DIN EN ISO 12100 Sécurité des machines
-------------------------------	-------------------------------------------

La machine incomplète ne doit être mise en service qu'après qu'il a été constaté que la machine destinée à recevoir la machine incomplète est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et, le cas échéant, aux autres directives applicables.

Nous, la société Nakanishi Jaeger GmbH, nous engageons à communiquer sur demande les documents spéciaux relatifs à la machine incomplète aux organismes de chaque pays.

Les documents techniques spéciaux correspondant à la machine selon l'annexe VII partie B ont été établis.

Personne mandatée pour compiler les documents selon l'annexe VII, partie B :

Nakanishi Jaeger GmbH

Ober-Mörlen, le 25.11.2025



Nakanishi Jaeger YouTube Channel

Scanner ce code QR avec un scanner de codes QR de votre choix.



Nakanishi Jaeger GmbH

Siemensstraße 8
61239 Ober-Mörlen
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0
✉ sales@nakanishi-jaeger.com
www.nakanishi-jaeger.com

Numéro de série

Type **Z100-M635.03 S11**
Numéro de article **10206004-01**
Version **05** Date **25.11.2025**
Language **FR**

